


DP

Установочные штифты

Материал: DIN 6325 ISO 8734 ±60 HRC



Номер	L2	L1	b	R
DP 1,5-6	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 1,5-8	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 1,5-10	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 1,5-12	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 1,5-14	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 1,5-16	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 1,5-20	0,5	0,23	0,12	1,6
DP 2-6	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-8	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-10	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-12	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-14	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-16	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-18	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2-20	0,6	0,30	0,18	2,0
DP 2,5-6	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-8	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-10	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-12	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-14	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-16	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-18	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-20	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 2,5-24	0,7	0,40	0,25	2,5
DP 3-8	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-10	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-12	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-14	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-16	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-18	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-20	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-24	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-28	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-32	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 3-50	0,8	0,45	0,30	3,0
DP 4-10	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-12	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-14	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-16	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-18	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-20	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-24	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-28	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-30	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-32	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-36	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-40	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-45	1,0	0,60	0,40	4,0
DP 4-50	1,0	0,60	0,40	4,0

Номер	L2	L1	b	R
DP 5-8	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-10	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-12	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-14	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-16	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-18	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-20	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-24	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-28	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-32	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-36	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-40	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-45	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 5-50	1,2	0,75	0,50	5,0
DP 6-10	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-14	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-16	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-18	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-20	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-24	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-28	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-32	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-36	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-40	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-45	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-50	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-55	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 6-60	1,5	0,90	0,60	6,0
DP 8-18	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-20	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-24	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-28	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-32	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-36	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-40	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-45	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-50	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-55	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-60	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-70	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-80	1,8	1,20	0,80	8,0
DP 8-100	1,8	1,20	0,80	8,0

Номер	L2	L1	b	R
DP 10-16	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-24	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-28	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-30	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-32	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-36	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-40	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-45	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-50	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-55	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-60	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-70	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-80	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-90	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 10-100	2,0	1,50	1,00	10,0
DP 12-28	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-32	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-36	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-40	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-45	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-50	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-55	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-60	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-70	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-80	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-90	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 12-100	2,5	1,80	1,30	12,0
DP 14-40	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-45	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-50	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-60	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-70	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-80	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-90	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-100	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 14-120	2,5	2,00	1,30	14,0
DP 16-50	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 16-60	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 16-70	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 16-80	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 16-100	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 16-120	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 16-140	3,0	2,50	1,70	16,0
DP 20-60	4,0	3,00	2,00	20,0
DP 20-80	4,0	3,00	2,00	20,0
DP 20-100	4,0	3,00	2,00	20,0
DP 20-120	4,0	3,00	2,00	20,0

CAD reference point