


Винты с головкой под торцевой ключ DIN 912 - 12,9

M



stem.com.ru

Номер d x L	d	b	D	k	s
M3 x 10	M3	10	5,5	3	2,5
M4 x 8	M4	12	7	4	3
M4 x 10	M4	12	7	4	3
M4 x 20	M4	12	7	4	3
M4 x 30	M4	12	7	4	3
M5 x 10	M5	15	9	5	4
M5 x 16	M5	15	9	5	4
M5 x 20	M5	15	9	5	4
M5 x 25	M5	15	9	5	4
M5 x 35	M5	15	9	5	4
M6 x 8	M6	18	10	6	5
M6 x 10	M6	18	10	6	5
M6 x 12	M6	18	10	6	5
M6 x 14	M6	18	10	6	5
M6 x 16	M6	18	10	6	5
M6 x 18	M6	18	10	6	5
M6 x 20	M6	18	10	6	5
M6 x 22	M6	18	10	6	5
M6 x 25	M6	18	10	6	5
M6 x 30	M6	18	10	6	5
M6 x 35	M6	18	10	6	5
M6 x 40	M6	18	10	6	5
M6 x 45	M6	18	10	6	5
M6 x 50	M6	18	10	6	5
M6 x 55	M6	18	10	6	5
M6 x 60	M6	18	10	6	5
M6 x 65	M6	18	10	6	5
M6 x 70	M6	18	10	6	5
M6 x 75	M6	18	10	6	5
M6 x 80	M6	18	10	6	5
M6 x 90	M6	18	10	6	5
M6 x 100	M6	18	10	6	5
M6 x 110	M6	18	10	6	5
M6 x 120	M6	18	10	6	5
M6 x 160	M6	18	10	6	5
M8 x 10	M8	22	13	8	6
M8 x 12	M8	22	14	8	6
M8 x 16	M8	22	15	8	6
M8 x 18	M8	22	16	8	6
M8 x 20	M8	22	17	8	6
M8 x 22	M8	22	18	8	6
M8 x 25	M8	22	19	8	6
M8 x 30	M8	22	20	8	6
M8 x 35	M8	22	21	8	6
M8 x 40	M8	22	22	8	6
M8 x 45	M8	22	23	8	6
M8 x 50	M8	22	24	8	6
M8 x 55	M8	22	25	8	6
M8 x 60	M8	22	26	8	6
M8 x 65	M8	22	27	8	6
M8 x 70	M8	22	28	8	6

Номер d x L	d	b	D	k	s
M8 x 75	M8	22	29	8	6
M8 x 80	M8	22	30	8	6
M8 x 90	M8	22	31	8	6
M8 x 100	M8	22	32	8	6
M8 x 110	M8	22	33	8	6
M8 x 120	M8	22	34	8	6
M8 x 130	M8	22	35	8	6
M8 x 140	M8	22	36	8	6
M8 x 150	M8	22	37	8	6
M8 x 160	M8	22	38	8	6
M8 x 180	M8	22	39	8	6
M10 x 12	M10	25	16	10	8
M10 x 16	M10	25	16	10	8
M10 x 20	M10	25	16	10	8
M10 x 22	M10	25	16	10	8
M10 x 25	M10	25	16	10	8
M10 x 30	M10	25	16	10	8
M10 x 35	M10	25	16	10	8
M10 x 40	M10	25	16	10	8
M10 x 45	M10	25	16	10	8
M10 x 50	M10	25	16	10	8
M10 x 55	M10	25	16	10	8
M10 x 60	M10	25	16	10	8
M10 x 65	M10	25	16	10	8
M10 x 70	M10	25	16	10	8
M10 x 75	M10	25	16	10	8
M10 x 80	M10	25	16	10	8
M10 x 90	M10	25	16	10	8
M10 x 100	M10	25	16	10	8
M10 x 110	M10	25	16	10	8
M10 x 120	M10	25	16	10	8
M10 x 130	M10	25	16	10	8
M10 x 140	M10	25	16	10	8
M10 x 150	M10	25	16	10	8
M10 x 160	M10	25	16	10	8
M10 x 170	M10	25	16	10	8
M10 x 180	M10	25	16	10	8
M10 x 200	M10	25	16	10	8
M10 x 260	M10	25	16	10	8
M10 x 280	M10	25	16	10	8
M12 x 20	M12	28	18	12	10
M12 x 25	M12	28	18	12	10
M12 x 30	M12	28	18	12	10
M12 x 35	M12	28	18	12	10
M12 x 40	M12	28	18	12	10
M12 x 45	M12	28	18	12	10
M12 x 50	M12	28	18	12	10
M12 x 55	M12	28	18	12	10
M12 x 60	M12	28	18	12	10
M12 x 65	M12	28	18	12	10
M12 x 70	M12	28	18	12	10

Номер d x L	d	b	D	k	s
M12 x 75	M12	28	18	12	10
M12 x 80	M12	28	18	12	10
M12 x 90	M12	28	18	12	10
M12 x 100	M12	28	18	12	10
M12 x 110	M12	28	18	12	10
M12 x 120	M12	28	18	12	10
M12 x 130	M12	28	18	12	10
M12 x 140	M12	28	18	12	10
M12 x 150	M12	28	18	12	10
M12 x 160	M12	28	18	12	10
M12 x 170	M12	28	18	12	10
M12 x 180	M12	28	18	12	10
M12 x 190	M12	28	18	12	10
M12 x 200	M12	28	18	12	10
M12 x 220	M12	28	18	12	10
M12 x 260	M12	28	18	12	10
M16 x 30	M16	38	24	16	14
M16 x 35	M16	38	24	16	14
M16 x 40	M16	38	24	16	14
M16 x 45	M16	38	24	16	14
M16 x 50	M16	38	24	16	14
M16 x 60	M16	38	24	16	14
M16 x 65	M16	38	24	16	14
M16 x 70	M16	38	24	16	14
M16 x 80	M16	38	24	16	14
M16 x 100	M16	38	24	16	14
M16 x 120	M16	38	24	16	14
M16 x 130	M16	44	24	16	14
M16 x 140	M16	44	24	16	14
M16 x 150	M16	44	24	16	14
M16 x 160	M16	44	24	16	14
M16 x 180	M16	44	24	16	14
M16 x 190	M16	44	24	16	14
M16 x 200	M16	57	24	16	14
M16 x 210	M16	57	24	16	14
M16 x 220	M16	57	24	16	14
M16 x 240	M16	57	24	16	14
M16 x 260	M16	57	24	16	14
M16 x 300	M16	57	24	16	14
M20 x 60	M20	52	30	20	17
M20 x 120	M20	52	30	20	17
M20 x 140	M20	52	30	20	17
M20 x 150	M20	52	30	20	17
M20 x 160	M20	52	30	20	17
M20 x 180	M20	52	30	20	17
M20 x 200	M20	65	30	20	17
M20 x 210	M20	65	30	20	17
M20 x 240	M20	65	30	20	17
M20 x 260	M20	65	30	20	17
M20 x 300	M20	-	30	20	17

CAD reference point