


## IS610

Винты с головкой под торцевой ключ DIN 912 - 10,9




Номер d x L	d	D	k	s
IS610- M3x12	M3	5,5	3	2,5
IS610- M3x16	M3	5,5	3	2,5
IS610- M3x20	M3	5,5	3	2,5
IS610- M3x25	M3	5,5	3	2,5
IS610- M4x6	M4	7	4	3
IS610- M4x8	M4	7	4	3
IS610- M4x10	M4	7	4	3
IS610- M4x12	M4	7	4	3
IS610- M4x14	M4	7	4	3
IS610- M4x16	M4	7	4	3
IS610- M4x18	M4	7	4	3
IS610- M4x20	M4	7	4	3
IS610- M4x22	M4	7	4	3
IS610- M4x25	M4	7	4	3
IS610- M4x30	M4	7	4	3
IS610- M4x35	M4	7	4	3
IS610- M4x40	M4	7	4	3
IS610- M5x10	M5	8,5	5	4
IS610- M5x12	M5	8,5	5	4
IS610- M5x14	M5	8,5	5	4
IS610- M5x16	M5	8,5	5	4
IS610- M5x20	M5	8,5	5	4
IS610- M5x22	M5	8,5	5	4
IS610- M5x25	M5	8,5	5	4
IS610- M5x30	M5	8,5	5	4
IS610- M5x35	M5	8,5	5	4
IS610- M5x40	M5	8,5	5	4
IS610- M5x45	M5	8,5	5	4
IS610- M5x50	M5	8,5	5	4
IS610- M5x55	M5	8,5	5	4
IS610- M5x60	M5	8,5	5	4
IS610- M6x8	M6	10	6	5
IS610- M6x10	M6	10	6	5
IS610- M6x12	M6	10	6	5
IS610- M6x14	M6	10	6	5
IS610- M6x16	M6	10	6	5
IS610- M6x18	M6	10	6	5
IS610- M6x20	M6	10	6	5
IS610- M6x22	M6	10	6	5
IS610- M6x25	M6	10	6	5
IS610- M6x30	M6	10	6	5
IS610- M6x35	M6	10	6	5
IS610- M6x40	M6	10	6	5
IS610- M6x45	M6	10	6	5
IS610- M6x50	M6	10	6	5
IS610- M6x55	M6	10	6	5
IS610- M6x60	M6	10	6	5
IS610- M6x65	M6	10	6	5
IS610- M6x70	M6	10	6	5
IS610- M6x75	M6	10	6	5

Номер d x L	d	D	k	s
IS610- M6x80	M6	10	6	5
IS610- M6x90	M6	10	6	5
IS610- M6x100	M6	10	6	5
IS610- M6x110	M6	10	6	5
IS610- M6x120	M6	10	6	5
IS610- M8x10	M8	13	8	6
IS610- M8x12	M8	13	8	6
IS610- M8x16	M8	13	8	6
IS610- M8x18	M8	13	8	6
IS610- M8x20	M8	13	8	6
IS610- M8x22	M8	13	8	6
IS610- M8x25	M8	13	8	6
IS610- M8x30	M8	13	8	6
IS610- M8x35	M8	13	8	6
IS610- M8x40	M8	13	8	6
IS610- M8x45	M8	13	8	6
IS610- M8x50	M8	13	8	6
IS610- M8x55	M8	13	8	6
IS610- M8x60	M8	13	8	6
IS610- M8x65	M8	13	8	6
IS610- M8x70	M8	13	8	6
IS610- M8x75	M8	13	8	6
IS610- M8x80	M8	13	8	6
IS610- M8x90	M8	13	8	6
IS610- M8x100	M8	13	8	6
IS610- M8x110	M8	13	8	6
IS610- M8x120	M8	13	8	6
IS610- M8x130	M8	13	8	6
IS610- M8x140	M8	13	8	6
IS610- M8x150	M8	13	8	6
IS610- M8x160	M8	13	8	6
IS610- M8x180	M8	13	8	6
IS610- M8x200	M8	13	8	6
IS610- M10x16	M10	16	10	8
IS610- M10x20	M10	16	10	8
IS610- M10x22	M10	16	10	8
IS610- M10x25	M10	16	10	8
IS610- M10x30	M10	16	10	8
IS610- M10x35	M10	16	10	8
IS610- M10x40	M10	16	10	8
IS610- M10x45	M10	16	10	8
IS610- M10x50	M10	16	10	8
IS610- M10x55	M10	16	10	8
IS610- M10x60	M10	16	10	8
IS610- M10x65	M10	16	10	8
IS610- M10x70	M10	16	10	8
IS610- M10x75	M10	16	10	8
IS610- M10x80	M10	16	10	8
IS610- M10x90	M10	16	10	8
IS610- M10x100	M10	16	10	8

www.system.com.ru

Винты с головкой под торцевой ключ DIN 912 - 10,9

IS610



www.system.com.ru

Номер d x L	d	D	k	s
IS610- M10x110	M10	16	10	8
IS610- M10x120	M10	16	10	8
IS610- M10x130	M10	16	10	8
IS610- M10x140	M10	16	10	8
IS610- M10x150	M10	16	10	8
IS610- M10x160	M10	16	10	8
IS610- M10x170	M10	16	10	8
IS610- M10x180	M10	16	10	8
IS610- M10x200	M10	16	10	8
IS610- M12x20	M12	18	12	10
IS610- M12x25	M12	18	12	10
IS610- M12x30	M12	18	12	10
IS610- M12x35	M12	18	12	10
IS610- M12x40	M12	18	12	10
IS610- M12x45	M12	18	12	10
IS610- M12x50	M12	18	12	10
IS610- M12x55	M12	18	12	10
IS610- M12x60	M12	18	12	10
IS610- M12x65	M12	18	12	10
IS610- M12x70	M12	18	12	10
IS610- M12x75	M12	18	12	10
IS610- M12x80	M12	18	12	10
IS610- M12x90	M12	18	12	10
IS610- M12x100	M12	18	12	10
IS610- M12x110	M12	18	12	10
IS610- M12x120	M12	18	12	10
IS610- M12x130	M12	18	12	10
IS610- M12x140	M12	18	12	10
IS610- M12x150	M12	18	12	10
IS610- M12x160	M12	18	12	10
IS610- M12x170	M12	18	12	10
IS610- M12x180	M12	18	12	10
IS610- M12x190	M12	18	12	10
IS610- M12x200	M12	18	12	10
IS610- M16x20	M16	24	16	14
IS610- M16x22	M16	24	16	14
IS610- M16x25	M16	24	16	14
IS610- M16x30	M16	24	16	14
IS610- M16x35	M16	24	16	14
IS610- M16x45	M16	24	16	14
IS610- M16x50	M16	24	16	14
IS610- M16x55	M16	24	16	14
IS610- M16x60	M16	24	16	14
IS610- M16x65	M16	24	16	14
IS610- M16x70	M16	24	16	14
IS610- M16x75	M16	24	16	14
IS610- M16x80	M16	24	16	14
IS610- M16x90	M16	24	16	14
IS610- M16x100	M16	24	16	14
IS610- M16x110	M16	24	16	14

Номер d x L	d	D	k	s
IS610- M16x120	M16	24	16	14
IS610- M16x130	M16	24	16	14
IS610- M16x140	M16	24	16	14
IS610- M16x150	M16	24	16	14
IS610- M16x160	M16	24	16	14
IS610- M16x170	M16	24	16	14
IS610- M16x180	M16	24	16	14
IS610- M16x190	M16	24	16	14
IS610- M16x200	M16	24	16	14
IS610- M16x210	M16	24	16	14
IS610- M16x220	M16	24	16	14
IS610- M16x240	M16	24	16	14
IS610- M16x260	M16	24	16	14
IS610- M16x280	M16	24	16	14
IS610- M16x300	M16	24	16	14
IS610- M20x50	M20	30	20	17
IS610- M20x55	M20	30	20	17
IS610- M20x60	M20	30	20	17
IS610- M20x65	M20	30	20	17
IS610- M20x70	M20	30	20	17
IS610- M20x75	M20	30	20	17
IS610- M20x80	M20	30	20	17
IS610- M20x90	M20	30	20	17
IS610- M20x100	M20	30	20	17
IS610- M20x110	M20	30	20	17
IS610- M20x120	M20	30	20	17
IS610- M20x130	M20	30	20	17
IS610- M20x140	M20	30	20	17
IS610- M20x150	M20	30	20	17
IS610- M20x160	M20	30	20	17
IS610- M20x170	M20	30	20	17
IS610- M20x180	M20	30	20	17
IS610- M20x190	M20	30	20	17
IS610- M20x200	M20	30	20	17
IS610- M20x220	M20	30	20	17
IS610- M20x240	M20	30	20	17
IS610- M20x260	M20	30	20	17
IS610- M20x280	M20	30	20	17
IS610- M20x300	M20	30	20	17
IS610- M24x50	M24	36	24	19
IS610- M24x60	M24	36	24	19
IS610- M24x70	M24	36	24	19
IS610- M24x80	M24	36	24	19
IS610- M24x90	M24	36	24	19
IS610- M24x150	M24	36	24	19
IS610- M24x160	M24	36	24	19
IS610- M24x260	M24	36	24	19

CAD reference point